

Document1 - Microsoft Word utilisation non commerciale

CrystalDiskInfo 8.13.0 x64

Fichier Édition Fonctions Thème Disque Aide Langue(Language)

Prudence  
32 °C  
C.D.F.

### ST9640320AS 640,1 GB

État de santé **Prudence**

Firmware 0002HPM1 z de la mémoire tampon 8192 KB  
Numéro de série 5W02YETE .....  
Interface Serial ATA Vitesse de rotation 5799 RPM  
Mode de transfert SATA/300 Nombre d'allumages 22854 fois  
Lettre de lecteur C: D: F: :ures de fonctionnement 19049 heures  
Standard ATA8-ACS | ATA8-ACS version 4  
Fonctionnalités S.M.A.R.T., APM, NCQ

ID	Nom d'attribut	Actuel	Pire valeur	Seuil	Valeurs brutes
01	Taux d'erreurs de lecture	115	78	6	000005E14782
03	Durée de rotation	99	98	0	000000000000
04	Nombre de démarrages/arrêts	78	78	0	000000005A46
05	Nombre de secteurs réalloués	100	100	36	000000000000
07	Taux d'erreurs de recherche	76	60	30	000F2F89248
09	Heures de Fonctionnement	79	79	0	000000004A69
0A	Nombre d'essais de relancement de la rotati...	100	100	97	000000000000
0C	Nombre total de cycles marche/arrêt du dis...	78	78	0	000000005946
07	Spécifique au constructeur	100	100	0	000000000000
B8	Transfert des données à travers le cache tam...	100	100	97	000000000000
B8	Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récu...	1	1	0	00000000FFFF
BC	Nombre d'opérations avortées en raison de ...	100	99	0	000F001600CF
BD	Information réécrite ou réaffectés à une régi...	100	100	0	000000000000
BE	Température interne sur les disques Western...	68	46	45	000020160020
BF	Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de v...	100	100	0	000000000132
C0	Nombre de fois que l'armature magnétique ...	100	100	0	000000000153
C1	Nombre de fois que la tête a changé de posi...	1	1	0	00000000522D6
C2	Température interne actuelle	32	54	0	FFFAD0000020

Page : 1 sur 1 | Mots : 0 | Français (France) | 17:49 | 07/12/2021